

平成20年度吹付けアスベスト再調査結果

表—1 アスベストの含有が確認された施設

No.	施設管理課	施設名	使用箇所	現在の状況
1	教育委員会 教育総務課	川南幼稚園	遊戯室（天井）	ヒル石吹付けであり、アスベスト(クリソタイル)の含有が認められる。 全て安定しており、飛散の可能性は低い。 使用箇所における空気中のアスベスト濃度を測定し、基準値を下回る値であることを確認。
2		荒館幼稚園	遊戯室（天井）	
3		一箕小学校	南棟東階段室（段裏）	
4		神指小学校	東階段室（段裏） 西階段室（段裏）	
5		東山小学校	西棟非常階段室（段裏）	
6		第四中学校	北棟東階段室(段裏) 北棟東階段下物入(天井) 北棟西階段室(段裏) 北棟西階段下物入(天井)	
7		第五中学校	中央棟階段室(段裏)	
8		大戸中学校	技術室（天井）	
9	北公民館	北公民館	1階ロビー(天井) 2階廊下(天井)	
10	南公民館	南公民館	会議室1・2（天井）	
11	北会津公民館	北会津公民館	2階大ホール(天井縁周部)	
12	下水道課	下水浄化工場	沈砂池棟等	ヒル石吹付けであり、アスベスト(クリソタイル)の含有が認められる。 全て安定しており、飛散の可能性は低い。

※各施設・箇所に関する詳細については、施設管理課へお問い合わせください。

問い合わせ先

環境生活課	TEL	39-1221
教育委員会	教育総務課	TEL 39-1301
北公民館	TEL	25-4044
南公民館	TEL	27-4835
北会津公民館	TEL	58-3111
下水浄化工場	TEL	24-7474