


■施設写真/地図




■簡易評価

簡易評価結果			方向性		管理評価	高	利用検討	継続保全
			利用検討					
健全性	安全性	経済性	低	あり方検討	更新検討	低	あり方検討	更新検討
A	B	A						
有用性	快適性	利便性	高	あり方検討	更新検討	高	あり方検討	更新検討
A	C	C	利用評価					

■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m²)】



【修繕費+工事費 (円/m²)】



【CO2排出量 (t/m²)】



棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	校舎 (南)	1964	47	-7	1,562	RC	実施済み	不要
2	事務所	1953	24	-40	25	W	不要	不要
3	校舎 (中央)	1966	47	-5	1,278	RC	実施済み	未実施
4	校舎 (南東)	1968	47	-3	243	RC	実施済み	未実施
5	校舎 (北)	1968	47	-3	628	RC	実施済み	未実施
6	更衣室	1971	22	-24	13	W	不要	不要
7	体育館	1972	47	1	773	RC	実施済み	未実施
8	プール付属室	1985	22	-11	11	W	不要	不要

施設名称	行仁小学校	施設番号	2093
所在地	行仁町6番1号	施設分類	学校

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	4,532.90 m ²	職員数	21.38 人
敷地面積	11,811.00 m ²	うち、正規・任期付・再任用	1.38 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	教育総務課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	29 室	延べ利用者数	298 人
その他の諸室数	15 室	年間実稼働等数 (①)	28 室
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	28 室
駐車台数	25 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	626,310千 円	○支出合計	27,440千 円
再調達価格※③	626,310千 円	※下記は代表項目のみ	
減価償却費	1,043千 円	光熱水費	7,093千 円
評価額(残存価値)※④	1,044千 円	修繕費	582千 円
老朽化率(=④/③)	0 %	工事請負費	0千 円
■収入合計		その他の需用費	0千 円
○収入合計	119千 円	委託料	2,280千 円
※下記は代表項目のみ		(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	78千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	14,448千 円
その他収入	119千 円	その他支出	2,961千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	C				点検結果	C		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費
1998	修繕・機能改修	北棟外壁、軒天改修工事	13,529千円
1999	修繕・機能改修	中、南棟外壁、軒天改修工事	9,869千円
2000	修繕・機能改修	中央棟東・南側外壁、軒天改修工事	6,441千円
2002	修繕・機能改修	南棟便所内部及び配管改修工事	6,615千円
2003	修繕・機能改修	南棟便所内部及び配管改修工事	7,035千円
2004	修繕・機能改修	南棟便所内部及び配管改修工事	6,668千円
2005	修繕・機能改修	中央棟便所内部及び配管改修工事	8,369千円
2007	修繕	体育館屋根葺替工事	7,697千円
2008	修繕・機能改修	南棟屋上防水改修工事	9,239千円
2009	修繕・機能改修	北棟便所内部・配管改修工事	6,142千円
2010	修繕・機能改修	中央棟屋根防水改修工事	11,245千円
1992	修繕・機能改修	プールサイド改修工事	6,695千円
1994	修繕・機能改修	庇改修工事	13,454千円
1997	修繕・機能改修	南棟外壁パラペット及び防水改修工事	13,923千円

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量	76,925.00 t		
単位面積排出量	16.97 t/m ²		