


■施設写真/地図




■提供サービス一覧

—	—	入学	—	—	—
---	---	----	---	---	---


■ユニバーサルデザイン一覧

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—


■施設の状況




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果		方向性			管理評価	利用評価
		更新検討				
健全性	安全性	経済性	高	低	高	低
C	A	C				
有用性	快適性	利便性	あり方検討	更新検討	高	低
B	A	A	低	高	高	低

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	給食室(門田小学校校舎内)	1980	41	3	230	RC	実施済み	未実施

施設名称	門田地区学校給食センター	施設番号	2101.2
所在地	門田町大字中野字村前1番地の1	施設分類	その他教育施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	230.00 m ²	職員数	1.15 人
敷地面積	m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.15 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	学校教育課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	0 室	延べ利用者数	157,518 食
その他の諸室数	1 室	年間実稼働等数 (①)	157,518 食
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	210,100 食
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	75 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	10,586千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	32,219千 円
再調達価格※③	10,586千 円	光熱水費	1,415千 円
減価償却費	265千 円	修繕費	522千 円
評価額(残存価値)※④	794千 円	工事請負費	417千 円
老朽化率(=④/③)	8 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	27,926千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	1,147千 円
その他収入	0千 円	その他支出	794千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	23,300.00 t		
単位面積排出量	101.30 t/m ²		