



■施設写真/地図



■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m<sup>2</sup>)】



【修繕費+工事費 (円/m<sup>2</sup>)】



【CO2排出量 (t/m<sup>2</sup>)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	継続保全					あり方検討	更新検討
健全性	安全性	経済性				低	高
C	B	A					
有用性	快適性	利便性				利用評価	
B	B	C					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	校舎 (中央)	1977	47	7	2,441	RC	実施済み	未実施
2	ポンプ室	1977	38	-2	11	RC	不要	不要
3	機械室	1977	38	-2	14	RC	不要	不要
4	プール付属室	1979	38	0	67	耐火CB	不要	不要
5	体育館	1979	34	-5	968	S	実施済み	未実施
6	ボイラー室	1977	38	-2	50	RC	不要	不要
7	校舎 (中央)	1993	34	9	116	S	不要	不要

施設名称	第六中学校	施設番号	2119
所在地	神指町大字黒川字湯川東296番地	施設分類	学校

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	3,666.93 m <sup>2</sup>	職員数	14.38 人
敷地面積	25,375.50 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	0.38 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	教育総務課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	17 室	延べ利用者数	102 人
その他の諸室数	9 室	年間実稼働等数 (①)	16 室
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	16 室
駐車台数	15 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	430,610千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	17,968千 円
再調達価格※③	430,610千 円	光熱水費	6,416千 円
減価償却費	7,530千 円	修繕費	909千 円
評価額 (残存価値) ※④	49,374千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	11 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	4,750千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	6,441千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	577千 円
補助金	6,401千 円	職員給与 (臨時含む)	2,906千 円
その他収入	40千 円	その他支出	2,413千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	C				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費
2011	修繕・機能改修	校舎給水管改修工事	6,082千円
2015	耐震改修	耐震補強・大規模改修電気設備工事	22,151千円
2015	耐震改修	耐震補強・大規模改修工事	137,289千円
2015	耐震改修	耐震補強・大規模改修給排水衛生設備工事	8,100千円
2017	修繕・機能改修・耐震改修	地下油タンク改修工事	19,221千円

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	116,069.00 t		
単位面積排出量	31.65 t/m <sup>2</sup>		