

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	継続保全				低	あり方検討	更新検討
健全性	安全性	経済性	利用評価	低	低	高	
A	B	A		高	低	高	
有用性	快適性	利便性					
B	B	A					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	第14分団基幹消防屯所	2012	24	18	74	W	不要	不要

施設名称	第14分団基幹消防屯所	施設番号	3011
所在地	北会津町下荒井字古館31-8	施設分類	消防施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	73.69 m ²	職員数	0.01 人
敷地面積	784.00 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.01 人
所有形態	市	運営形態	その他
所管	危機管理課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数		延べ利用者数	0
その他の諸室数		年間実稼働等数 (①)	365 日
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	365 日
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	10,220千 円	○支出合計	※下記は代表項目のみ 140千 円
再調達価格※③	10,220千 円	光熱水費	60千 円
減価償却費	429千 円	修繕費	円
評価額 (残存価値) ※④	8,074千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	79 %	その他の需用費	円

■収入合計		委託料	
-------	--	-----	--

○収入合計	※下記は代表項目のみ 1千 円	(うち、指定管理委託料)	円
使用料	1千 円	使用料及び賃借料	円
補助金	円	職員給与 (臨時含む)	77千 円
その他収入	円	その他支出	4千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)			
------------	--	--	--	------------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量	472.00 t		
単位面積排出量	6.41 t/m ²		