



■施設写真/地図



■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m<sup>2</sup>)】



【修繕費+工事費 (円/m<sup>2</sup>)】



【CO2排出量 (t/m<sup>2</sup>)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	継続保全						
健全性	安全性	経済性	あり方検討	低	更新検討	低	高
A	A	B					
有用性	快適性	利便性	利用評価				
A	B	A					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	公衆便所	1999	15	-3	10	W	不要	不要
2	四阿	1999	15	-3	13	W	不要	不要

施設名称	冬木沢墓園	施設番号	4118
所在地	河東町広野字東山102	施設分類	公園

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	23.26 m <sup>2</sup>	職員数	0.45 人
敷地面積	9,908.00 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	0.45 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	花と緑の課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	361 区画	延べ利用者数	361 区画
その他の諸室数		年間実稼働等数 (①)	330 区画
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	361 区画
駐車台数	30 台	稼働率 (①/②)	91 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	10,770千 円	○支出合計	4,591千 円
再調達価格※③	10,770千 円	※下記は代表項目のみ	
減価償却費	0千 円	光熱水費	44千 円
評価額(残存価値)※④	0千 円	修繕費	69千 円
老朽化率(=④/③)	0 %	工事請負費	0千 円
		その他の需用費	0千 円
		委託料	954千 円

■収入合計		○支出合計	
-------	--	-------	--

○収入合計	2,008千 円	(うち、指定管理委託料)	円)
使用料	2,008千 円	使用料及び賃借料	円
補助金	円	職員給与(臨時含む)	3,441千 円
その他収入	円	その他支出	85千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量	1,251.00 t		
単位面積排出量	53.78 t/m <sup>2</sup>		