


■施設写真/地図







■提供サービス一覧



■ユニバーサルデザイン一覧



■施設の状況



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	利用検討						
健全性	安全性	経済性	あり方検討	低	更新検討	低	高
C	B	A					
有用性	快適性	利便性	利用評価				
A	C	C					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	校舎 (東)	1952	47	-19	2,722	RC	実施済み	未実施
2	校舎 (西)	1973	47	2	1,346	RC	実施済み	未実施
3	廊下	1973	34	-11	71	S	実施済み	未実施
4	体育館	1973	34	-10	1,162	S	実施済み	未実施
5	プール付属室	1974	38	-5	36	CB	不要	不要
6	倉庫	1988	31	1	33	S	不要	不要
7	物置	1982	31	-4	25	S	不要	不要

施設名称	河東中学校	施設番号	4134
所在地	河東町広田字東116番地	施設分類	学校

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	5,395.33 m ²	職員数	17.38 人
敷地面積	17,221.13 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.38 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	教育総務課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	23 室	延べ利用者数	203 人
その他の諸室数	13 室	年間実稼働等数 (①)	22 室
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	22 室
駐車台数	20 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	197,600千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	16,334千 円
再調達価格※③	197,600千 円	光熱水費	5,259千 円
減価償却費	1,572千 円	修繕費	379千 円
評価額 (残存価値) ※④	2,277千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	1 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	4,824千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	229,649千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	16千 円	使用料及び賃借料	78千 円
補助金	228,999千 円	職員給与 (臨時含む)	2,906千 円
その他収入	633千 円	その他支出	2,890千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	C				点検結果	C		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	105,569.00 t		
単位面積排出量	19.57 t/m ²		