


■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	入学	—	—	—
---	---	----	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/㎡)】



【修繕費+工事費(円/㎡)】



【CO2排出量(t/㎡)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	継続保全					あり方検討	更新検討
健全性	安全性	経済性				低	高
A	A	A					
有用性	快適性	利便性				利用評価	
A	B	C					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	河東地区学校給食センター	1991	41	14	710	S	不要	不要

施設名称	河東地区学校給食センター	施設番号	4137
所在地	河東町熊野堂字高館157	施設分類	その他教育施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	710.00 m ²	職員数	2人
敷地面積	1,679.00 m ²	うち、正規・任期付・再任用	1人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	河東地区学校給食センター	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	0室	延べ利用者数	188食
その他の諸室数	26室	年間実稼働等数(①)	168,967食
未利用室等数	0室	年間稼働等可能数(②)	332,100食
駐車台数	15台	稼働率(①/②)	51%

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	233,810千円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	25,448千円
再調達価格※③	233,810千円	光熱水費	9,040千円
減価償却費	5,845千円	修繕費	1,183千円
評価額(残存価値)※④	81,834千円	工事請負費	0千円
老朽化率(=④/③)	35%	その他の需用費	452千円
■収入合計		委託料	2,526千円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千円	(うち、指定管理委託料)	452千円)
使用料	0千円	使用料及び賃借料	448千円
補助金	0千円	職員給与(臨時含む)	7,646千円
その他収入	0千円	その他支出	4,156千円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	192,887.00 t		
単位面積排出量	271.67 t/m ²		