


■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


入口	入口 ゆるやか	入口 80	自動	室内	—	WC 洋式
WC 多目的	—	WC	緊急	P	—	—

■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m<sup>2</sup>)】



【修繕費+工事費 (円/m<sup>2</sup>)】



【CO2排出量 (t/m<sup>2</sup>)】



■簡易評価

簡易評価 結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	継続保全						
健全性	安全性	経済性			低	高	
A	A	A					
有用性	快適性	利便性			低	高	
A	A	A					
利用評価							

棟 番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用 年数	残存 年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	城南コミュニティセンター	2009	47	38	454	RC	不要	不要

施設名称	城南コミュニティセンター	施設番号	5892
所在地	東年貢一丁目11番2号	施設分類	集会施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	454.01 m <sup>2</sup>	職員数	3.1 人
敷地面積	2,054.20 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	0.1 人
所有形態	市	運営形態	指定管理
所管	環境生活課	管理者	門田地区城南コミュニティづくり協議会

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	6 室	延べ利用者数	20,619 人
その他の諸室数	9 室	年間実稼働等数 (①)	2,454 回
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	6,408 回
駐車台数	10 台	稼働率 (①/②)	38 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	126,480千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	3,685千 円
再調達価格※③	126,480千 円	光熱水費	0千 円
減価償却費	2,783千 円	修繕費	254千 円
評価額 (残存価値) ※④	104,220千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	82 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	2,653千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与 (臨時含む)	765千 円
その他収入	0千 円	その他支出	14千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	13,381.00 t		
単位面積排出量	29.47 t/m <sup>2</sup>		