


■施設写真/地図



■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m²)】



【修繕費+工事費 (円/m²)】



【CO2排出量 (t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果			方向性			
			更新検討	更新検討		
健全性	安全性	経済性	管理評価	高	利用検討	継続保全
A	A	D		低	あり方検討	更新検討
有用性	快適性	利便性	利用評価	低	高	高
A	B	C		低	高	高

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	永和こどもクラブ	1994	34	10	64	RC	不要	不要

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	64.00 m ²	職員数	0.0952 人
敷地面積	m ²	うち、正規・任期付・再任用	人
所有形態	市	運営形態	委託
所管	こども保育課	管理者	南町保育会

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	1 室	延べ利用者数	4,916 人
その他の諸室数	0 室	年間実稼働等数 (①)	23 人
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	40 人
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	58 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	13,059千 円
再調達価格※③	円	光熱水費	円
減価償却費	円	修繕費	104千 円
評価額(残存価値)※④	円	工事請負費	499千 円
老朽化率(=④/③)	%	その他の需用費	円
■収入合計		委託料	11,712千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	7,224千 円	(うち、指定管理委託料)	円)
使用料	1,086千 円	使用料及び賃借料	円
補助金	6,138千 円	職員給与(臨時含む)	728千 円
その他収入	円	その他支出	17千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	1,927.00 t		
単位面積排出量	30.11 t/m ²		