

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


入口 80	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m<sup>2</sup>)】



【修繕費+工事費(円/m<sup>2</sup>)】



【CO2排出量(t/m<sup>2</sup>)】



■簡易評価

簡易評価結果			方向性		管理評価	利用評価
			あり方検討			
健全性	安全性	経済性	高	利用検討	継続保全	低
D	C	A		あり方検討	更新検討	
有用性	快適性	利便性	低			高
A	C	C				

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	市長公舎(住宅)	1926	22	-69	176	W	未実施	一部実施
2	市長公舎(物置)	1926	15	-76	11	W	未実施	未実施

施設名称	市長公舎	施設番号	127
所在地	行仁町8-29	施設分類	その他

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	187.51 m <sup>2</sup>	職員数	0.05 人
敷地面積	900.98 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	0.05 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	秘書広聴課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数		延べ利用者数	21 人
その他の諸室数	6 室	年間実稼働等数 (①)	365 日
未利用室等数	3 室	年間稼働等可能数 (②)	365 日
駐車台数	5 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	30,850千 円	○支出合計	7,637千 円
再調達価格※③	30,850千 円	※下記は代表項目のみ	
減価償却費	0千 円	光熱水費	0千 円
評価額(残存価値)※④	0千 円	修繕費	46千 円
老朽化率(=④/③)	0 %	工事請負費	6,310千 円
■収入合計		その他の需用費	0千 円
○収入合計	0千 円	委託料	821千 円
※下記は代表項目のみ		(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	383千 円
その他収入	0千 円	その他支出	80千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	C				点検結果	C		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費
2017	機能改修・耐震改修	市長公舎土蔵解体工事	6,310千円

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量		t	
単位面積排出量	0.00	t/m <sup>2</sup>	