


■施設写真/地図



■提供サービス一覧


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|

■ユニバーサルデザイン一覧


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| — | — | — | — | — | — | — | — | WC 洋式 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】




【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価



| 棟番号 | 棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名 | 建築年 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m ²) | 構造 | 耐震性能 | |
|-----|------------------------|------|--------|------|-----------------------|----|------|----|
| | | | | | | | 診断 | 補強 |
| 1 | 1~2号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 2 | 3~6号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 3 | 7~10号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 4 | 11~12号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 5 | 13~14号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 6 | 15~18号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 7 | 19~20号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 8 | 21~24号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 9 | 25~26号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |

| | | | |
|------|---------|------|------|
| 施設名称 | 柳原団地 | 施設番号 | 2074 |
| 所在地 | 御旗町4-50 | 施設分類 | 公営住宅 |

| ■建物基本情報 | | ■施設運営情報 | |
|---------|-------------------------|---------------|--------|
| 延床面積 | 2,152.60 m ² | 職員数 | 0.32 人 |
| 敷地面積 | 9,911.75 m ² | うち、正規・任期付・再任用 | 0.28 人 |
| 所有形態 | 市 | 運営形態 | 直営 |
| 所管 | 建築課 | 管理者 | 市 |

| ■施設内保有スペース | | ■施設利用・稼働状況 | |
|------------|------|--------------|------|
| 利用者室数 | 62 戸 | 延べ利用者数 | 69 人 |
| その他の諸室数 | | 年間実稼働等数 (①) | 50 戸 |
| 未利用室等数 | 12 戸 | 年間稼働等可能数 (②) | 62 戸 |
| 駐車台数 | 台 | 稼働率 (①/②) | 81 % |

| ■財産情報 | | ■支出合計 | |
|------------------|-----------|------------------|----------|
| 建築時価格 | 49,920千 円 | ○支出合計 ※下記は代表項目のみ | 6,543千 円 |
| 再調達価格※③ | 49,920千 円 | 光熱水費 | 6千 円 |
| 減価償却費 | 0千 円 | 修繕費 | 18千 円 |
| 評価額(残存価値)※④ | 0千 円 | 工事請負費 | 2,248千 円 |
| 老朽化率(=④/③) | 0 % | その他の需用費 | 2千 円 |
| ■収入合計 | | 委託料 | 230千 円 |
| ○収入合計 ※下記は代表項目のみ | 7,673千 円 | (うち、指定管理委託料 | 円) |
| 使用料 | 2,700千 円 | 使用料及び賃借料 | 1,707千 円 |
| 補助金 | 4,950千 円 | 職員給与(臨時含む) | 2,141千 円 |
| その他収入 | 22千 円 | その他支出 | 194千 円 |

| ■点検報告(建築) | | | | ■点検報告(設備) | | | | | |
|-----------|------|----|------|-----------|----|------|----|------|------|
| 建物 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 | 設備 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 |
| | 点検結果 | C | | | | 点検結果 | B | | |
| 消防 | 点検方法 | 消防 | 実施年度 | 2017 | | | | | |
| | 点検結果 | E | | | | | | | |

| ■大規模修繕・改修工事履歴 | | | |
|---------------|------|-----|-----|
| 実施年度 | 工事種類 | 工事名 | 工事費 |
| | | | |

| ■確認事項 | | ■備考 | |
|---------|-----------------------|-----|--|
| CO2排出量 | | | |
| 施設排出量 | t | | |
| 単位面積排出量 | 0.00 t/m ² | | |

| 棟 番号 | 棟名称 | 建築年 | 法定耐用 年数 | 残存 年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 耐震性能 | |
|---------|-----------------|------|------------|----------|-------------|----|------|----|
| | ※複合施設の場合は室名/用途名 | | | | | | 診断 | 補強 |
| 1 | 1~2号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 2 | 3~6号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 3 | 7~10号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 4 | 11~12号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 5 | 13~14号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 6 | 15~18号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 7 | 19~20号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 8 | 21~24号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 9 | 25~26号 | 1967 | 38 | -13 | 63 | CB | 実施済み | 不要 |
| 10 | 27~30号 | 1967 | 38 | -13 | 126 | CB | 実施済み | 不要 |
| 11 | 1~3号 | 1968 | 38 | -12 | 110 | CB | 実施済み | 不要 |
| 12 | 4~6号 | 1968 | 38 | -12 | 110 | CB | 実施済み | 不要 |
| 13 | 7~9号 | 1968 | 38 | -12 | 110 | CB | 実施済み | 不要 |
| 14 | 10~12号 | 1968 | 38 | -12 | 110 | CB | 実施済み | 不要 |
| 15 | 13~15号 | 1968 | 38 | -12 | 110 | CB | 実施済み | 不要 |
| 16 | 16~18号 | 1968 | 38 | -12 | 110 | CB | 実施済み | 不要 |
| 17 | 19~20号 | 1968 | 38 | -12 | 73 | CB | 実施済み | 不要 |
| 18 | 1~6号 | 1971 | 38 | -9 | 237 | CB | 実施済み | 不要 |
| 19 | 7~12号 | 1971 | 38 | -9 | 237 | CB | 実施済み | 不要 |