


■施設写真/地図




■簡易評価

簡易評価結果		方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
		継続保全					あり方検討	更新検討
健全性	安全性	経済性	利用評価			低	低	高
A	A	A						
有用性	快適性	利便性						
A	B	C						

■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m²)】



【修繕費+工事費 (円/m²)】



【CO2排出量 (t/m²)】



棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	倉庫	1971	15	-31	19	W	不要	不要
2	校舎	1990	47	19	5,455	RC	不要	不要
3	ポンプ室	1990	38	10	20	RC	不要	不要
4	受水槽室	1990	38	10	40	RC	不要	不要
5	屋内運動場	1991	47	20	1,393	S+RC	不要	不要
6	プール付属室	1980	38	1	64	耐火CB	不要	不要

施設名称	日新小学校	施設番号	2096
所在地	日新町7番40号	施設分類	学校

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	6,991.64 m ²	職員数	26.38 人
敷地面積	18,091.00 m ²	うち、正規・任期付・再任用	4.38 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	教育総務課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	27 室	延べ利用者数	336 人
その他の諸室数	11 室	年間実稼働等数 (①)	26 室
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	26 室
駐車台数	22 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	1,187,490千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	58,137千 円
再調達価格※③	1,187,490千 円	光熱水費	9,547千 円
減価償却費	26,153千 円	修繕費	2,584千 円
評価額 (残存価値) ※④	484,895千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	41 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	4,920千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	128千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	78千 円
補助金	0千 円	職員給与 (臨時含む)	37,386千 円
その他収入	127千 円	その他支出	3,624千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費
2010	修繕・機能改修	体育館屋根塗装工事	8,658千円

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	131,177.00 t		
単位面積排出量	18.76 t/m ²		