


■施設写真/地図



■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m²)】



【修繕費+工事費 (円/m²)】



【CO2排出量 (t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	継続保全						
健全性	安全性	経済性	あり方検討	低	更新検討	低	高
A	A	A					
有用性	快適性	利便性	利用評価		低	高	
A	B	C					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	校舎	1994	47	23	2,995	RC	不要	不要
2	体育館	1971	47	0	461	RC	実施済み	未実施
3	プール機械室	1988	15	-14	13	W	不要	不要
4	プール付属室	1980	38	1	49	耐火CB	不要	不要

施設名称	永和小学校	施設番号	2099
所在地	高野町大字上高野字村内43番地の1	施設分類	学校

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	3,518.19 m ²	職員数	13.38 人
敷地面積	12,718.84 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.38 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	教育総務課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	13 室	延べ利用者数	105 人
その他の諸室数	10 室	年間実稼働等数 (①)	12 室
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	12 室
駐車台数	12 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	1,001,180千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	18,271千 円
再調達価格※③	1,001,180千 円	光熱水費	5,800千 円
減価償却費	20,644千 円	修繕費	845千 円
評価額(残存価値)※④	461,571千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率(=④/③)	46 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	4,680千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	51千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	4千 円	使用料及び賃借料	78千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	4,854千 円
その他収入	47千 円	その他支出	2,015千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費
2012	修繕・耐震改修	体育館耐震補強・大規模改修工事	73,726千円
1981	修繕・機能改修	水路付替工事	5,500千円
1988	修繕・機能改修	プール循環設備改修工事	14,900千円

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	107,876.00 t		
単位面積排出量	30.66 t/m ²		