


■施設写真/地図




■簡易評価

簡易評価結果			方向性		
			高	低	
健全性	安全性	経済性	管理評価	利用検討	継続保全
A	A	A		あり方検討	更新検討
有用性	快適性	利便性	低	低	高
B	A	C	利用評価		

■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m<sup>2</sup>)】



【修繕費+工事費 (円/m<sup>2</sup>)】



【CO2排出量 (t/m<sup>2</sup>)】



棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	校舎 (中央)	2002	47	32	5,720	RC	不要	不要
2	プール付属室	2002	47	32	85	RC	不要	不要
3	屋内運動場	2003	47	32	1,515	S+RC	不要	不要
4	廊下	2003	47	32	28	RC	不要	不要
5	校舎 (中央)	2007	47	37	173	RC	不要	不要

施設名称	小金井小学校	施設番号	2105
所在地	門田町大字日吉字小金井48番地	施設分類	学校

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	7,521.61 m <sup>2</sup>	職員数	32.38 人
敷地面積	17,608.00 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	0.38 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	教育総務課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	33 室	延べ利用者数	610 人
その他の諸室数	15 室	年間実稼働等数 (①)	32 室
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	32 室
駐車台数	36 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	1,982,420千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	31,860千 円
再調達価格※③	1,982,420千 円	光熱水費	14,454千 円
減価償却費	43,613千 円	修繕費	502千 円
評価額(残存価値)※④	1,374,246千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率(=④/③)	69 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	5,840千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	250千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	78千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	6,802千 円
その他収入	250千 円	その他支出	4,186千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	234,237.00 t		
単位面積排出量	31.14 t/m <sup>2</sup>		