

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	入口 ゆるやか	入口 80	自動	—	室内	—	—
Wc 多目的	—	—	—	P 障害者	—	AED	—

■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m<sup>2</sup>)】



【修繕費+工事費 (円/m<sup>2</sup>)】



【CO2排出量 (t/m<sup>2</sup>)】



■簡易評価

簡易評価 結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全	利用評価
	継続保全				低	あり方 検討	更新検討	
健全性	安全性	経済性						
A	A	A						
有用性	快適性	利便性						
A	A	B						

棟 番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用 年数	残存 年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	一箕公民館	1987	50	19	1,068	RC	不要	不要

施設名称	一箕公民館	施設番号	2148
所在地	北滝沢二丁目5番6号	施設分類	集会施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	1,068.45 m <sup>2</sup>	職員数	3人
敷地面積	3,503.00 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	3人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	一箕公民館	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	13室	延べ利用者数	16,157人
その他の諸室数	9室	年間実稼働等数(①)	9,226時間
未利用室等数	0室	年間稼働等可能数(②)	28,002時間
駐車台数	42台	稼働率(①/②)	33%

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	196,990千円	○支出合計	31,073千円
再調達価格※③	196,990千円	※下記は代表項目のみ	
減価償却費	3,940千円	光熱水費	1,410千円
評価額(残存価値)※④	78,796千円	修繕費	115千円
老朽化率(=④/③)	40%	工事請負費	814千円
■収入合計		その他の需用費	0千円
○収入合計	260千円	委託料	4,596千円
※下記は代表項目のみ		(うち、指定管理委託料)	0千円
使用料	240千円	使用料及び賃借料	417千円
補助金	0千円	職員給与(臨時含む)	22,938千円
その他収入	19千円	その他支出	787千円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量	30,251.00 t		
単位面積排出量	28.31 t/m <sup>2</sup>		