

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	入口 ゆるやか	入口 80	—	—	—	—	WC 洋式
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全	●
	継続保全				低	あり方検討	更新検討	
健全性	安全性	経済性				低		
A	A	A						
有用性	快適性	利便性						
A	B	A						
								利用評価

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	城北コミュニティセンター	1989	47	18	493	RC	不要	不要

施設名称	城北コミュニティセンター	施設番号	226
所在地	石堂町10番65号	施設分類	集会施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	493.24 m ²	職員数	4.1 人
敷地面積	1,220.00 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.1 人
所有形態	市	運営形態	指定管理
所管	環境生活課	管理者	会津若松市城北コミュニティセンター管理運営委員会

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	6 室	延べ利用者数	10,447 人
その他の諸室数	5 室	年間実稼働等数 (①)	947 回
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	3,636 回
駐車台数	10 台	稼働率 (①/②)	26 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	81,600千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	3,811千 円
再調達価格※③	81,600千 円	光熱水費	0千 円
減価償却費	1,795千 円	修繕費	37千 円
評価額 (残存価値) ※④	31,334千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	38 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	2,998千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与 (臨時含む)	765千 円
その他収入	0千 円	その他支出	13千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	7,536.00 t		
単位面積排出量	15.28 t/m ²		