


■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m<sup>2</sup>)】



【修繕費+工事費(円/m<sup>2</sup>)】



【CO2排出量(t/m<sup>2</sup>)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	利用検討						
健全性	安全性	経済性	利用評価	低	高		
A	B	A					
有用性	快適性	利便性	利用評価	低	高		
C	C	B					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	廃棄物対策課管理庁舎事務所	1973	50	6	458	RC	実施済み	不要
2	廃棄物対策課管理庁舎ボイラー室	1973	38	-6	10	SC	不要	不要
3	廃棄物対策課管理庁舎分室	1986	31	0	7	S	不要	不要
4	廃棄物対策課管理庁舎付属棟	1990	50	22	86	RC	不要	不要
5	廃棄物対策課管理庁舎洗車排水処理施設	1988	38	8	79	RC	不要	不要
6	廃棄物対策課管理庁舎車庫・休養室	1986	31	0	872	S	不要	不要

施設名称	廃棄物対策課管理庁舎	施設番号	232
所在地	神指町大字南四合字深川西292-2	施設分類	庁舎等

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	1,511.32 m <sup>2</sup>	職員数	0.3 人
敷地面積	8,282.00 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	0.3 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	廃棄物対策課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	0	延べ利用者数	0 人
その他の諸室数	0	年間実稼働等数 (①)	244 日
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	244 日
駐車台数	65 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	185,320千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	6,135千 円
再調達価格※③	185,320千 円	光熱水費	2,730千 円
減価償却費	3,145千 円	修繕費	83千 円
評価額 (残存価値) ※④	25,326千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	14 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	260千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	2,281千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	208千 円
補助金	0千 円	職員給与 (臨時含む)	2,294千 円
その他収入	2,281千 円	その他支出	563千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	C				点検結果	C		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	58,586.00 t		
単位面積排出量	38.76 t/m <sup>2</sup>		