

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	子育て	—	—	—	—
---	-----	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	入口 80	—	—	—	ゆりやか	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/㎡)】



【修繕費+工事費(円/㎡)】



【CO2排出量(t/㎡)】



■簡易評価

簡易評価結果			方向性		管理評価	高	利用検討	継続保全
			継続保全				低	あり方検討
健全性	安全性	経済性	低	高	利用評価			
C	B	A			A	B	C	
有用性	快適性	利便性				A	B	C

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	園舎	1973	22	-23	228	W	未実施	未実施

施設名称	西七日町児童館	施設番号	246
所在地	西七日町2-33	施設分類	幼児・児童施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	228.08 m ²	職員数	3.33 人
敷地面積	403.04 m ²	うち、正規・任期付・再任用	3 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	こども保育課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	7 室	延べ利用者数	7,724 人
その他の諸室数	3 室	年間実稼働等数 (①)	293 日
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	293 日
駐車台数	2 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	20,470千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	25,077千 円
再調達価格※③	20,470千 円	光熱水費	354千 円
減価償却費	0千 円	修繕費	441千 円
評価額 (残存価値) ※④	0千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	0 %	その他の需用費	円
■収入合計		委託料	387千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	4,648千 円	(うち、指定管理委託料	円)
使用料	1,598千 円	使用料及び賃借料	円
補助金	3,047千 円	職員給与 (臨時含む)	23,581千 円
その他収入	2千 円	その他支出	316千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	B							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	4,808.00 t		
単位面積排出量	21.08 t/m ²		