


■施設写真/地図



■提供サービス一覧


		—	—	—	—
妊娠・出産	子育て				

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	継続保全					あり方検討	更新検討
健全性	安全性	経済性	利用評価	低	低	高	高
C	A	A					
有用性	快適性	利便性					
A	B	X					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	西棟	1970	38	-9	343	CB	未実施	未実施

施設名称	すすらん寮	施設番号	249
所在地	行仁町4-26	施設分類	児童福祉施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	342.95 m ²	職員数	0.08 人
敷地面積	568.00 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.05 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	こども家庭課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	0	延べ利用者数	0 人
その他の諸室数	0	年間実稼働等数 (①)	0 室
未利用室等数	8 室	年間稼働等可能数 (②)	0 室
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	0 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	7,360千 円	○支出合計	629千 円
再調達価格※③	7,360千 円	※下記は代表項目のみ	
減価償却費	0千 円	光熱水費	29千 円
評価額(残存価値)※④	0千 円	修繕費	0千 円
老朽化率(=④/③)	0 %	工事請負費	0千 円
■収入合計		その他の需用費	0千 円
○収入合計	0千 円	委託料	91千 円
※下記は代表項目のみ		(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	441千 円
その他収入	0千 円	その他支出	70千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費
1990	修繕	西棟 屋根・外壁・内装・建具・天井等改修	12,726千円
1988	修理	下水道切替え	8,800千円

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量		※平成30年度解体工事中	
施設排出量	35.00 t		
単位面積排出量	0.10 t/m ²		