


■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


入口 ゆるやか	入口 ゆるやか	入口 80	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果			方向性		
			高	低	
健全性	安全性	経済性	管理評価	利用検討	継続保全
A	A	A		あり方検討	更新検討
有用性	快適性	利便性	低	低	高
A	A	A	利用評価		

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	七日町市民広場ステージ	2001	31	14	34	S	不要	不要

施設名称	七日町市民広場	施設番号	274
所在地	七日町1-21	施設分類	公園

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	33.96 m ²	職員数	0.1 人
敷地面積	727.42 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.1 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	観光課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	1 面	延べ利用者数	2,600 人
その他の諸室数	0	年間実稼働等数 (①)	365 日
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	730 日
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	50 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	9,710千 円	○支出合計	1,102千 円
再調達価格※③	9,710千 円	※下記は代表項目のみ	
減価償却費	320千 円	光熱水費	131千 円
評価額(残存価値)※④	4,583千 円	修繕費	76千 円
老朽化率(=④/③)	47 %	工事請負費	0千 円
■収入合計		その他の需用費	16千 円
○収入合計	0千 円	委託料	114千 円
※下記は代表項目のみ		(うち、指定管理委託料)	16千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	765千 円
その他収入	0千 円	その他支出	2千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量	1,987.00 t		
単位面積排出量	58.51 t/m ²		