

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率（％）】




【支出+収入（万円/㎡）】




【修繕費+工事費（円/㎡）】



【CO2排出量（t/㎡）】



■簡易評価



棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	物置	1974	15	-29	10	W	未実施	未実施

施設名称	大木の芝原公園（物置）	施設番号	3032
所在地	北会津町下荒井字古館162	施設分類	児童福祉施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	9.90 m <sup>2</sup>	職員数	0 人
敷地面積	4,138.00 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	こども保育課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数		延べ利用者数	0 人
その他の諸室数		年間実稼働等数 (①)	365 日
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	365 日
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	540千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	1,451千 円
再調達価格※③	540千 円	光熱水費	88千 円
減価償却費	0千 円	修繕費	138千 円
評価額（残存価値）※④	0千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率（=④/③）	0 %	その他の需用費	円
■収入合計		委託料	1,172千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	1千 円	（うち、指定管理委託料	円）
使用料	円	使用料及び賃借料	円
補助金	円	職員給与（臨時含む）	0千 円
その他収入	1千 円	その他支出	55千 円

■点検報告（建築）				■点検報告（設備）					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	B							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	572.00 t		
単位面積排出量	57.78 t/m <sup>2</sup>		