

■施設写真/地図







■提供サービス一覧

—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧

—	—	—	—	—	—	—	WC/洋式
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	利用検討						
健全性	安全性	経済性	低	高	低	高	
C	A	A					
有用性	快適性	利便性	高	低	高	低	
B	A	D					

利用評価

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	北会津サブセンター-管理棟	1976	38	-4	96	CB	不要	不要
2	北会津サブセンター-車庫	1976	31	-11	210	CB	不要	不要

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	306.00 m ²	職員数	2.21 人
敷地面積	999.00 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0 人
所有形態	県	運営形態	直営
所管	道路維持課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	0	延べ利用者数	0 人
その他の諸室数	6 室	年間実稼働等数 (①)	90 日
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	90 日
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	17,490千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	4,469千 円
再調達価格※③	17,490千 円	光熱水費	161千 円
減価償却費	0千 円	修繕費	0千 円
評価額(残存価値)※④	0千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率(=④/③)	0 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	0千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	4,306千 円
その他収入	0千 円	その他支出	3千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	0.00 t		
単位面積排出量	0.00 t/m ²		