




■施設写真/地図



■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

| | | | | | | | |
|--------|------|-----|-------|------|------|------|------|
| 簡易評価結果 | 方向性 | | | 管理評価 | 高 | 利用検討 | 継続保全 |
| | 継続保全 | | | | | | |
| 健全性 | 安全性 | 経済性 | あり方検討 | 低 | 更新検討 | 低 | 高 |
| A | A | A | | | | | |
| 有用性 | 快適性 | 利便性 | 利用評価 | | 低 | 高 | |
| B | A | C | | | | | |

| 棟番号 | 棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名 | 建築年 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m ²) | 構造 | 耐震性能 | |
|-----|------------------------|------|--------|------|-----------------------|----|------|----|
| | | | | | | | 診断 | 補強 |
| 1 | 校舎(北) | 2010 | 47 | 40 | 1,760 | RC | 不要 | 不要 |
| 2 | 校舎(南) | 2010 | 47 | 40 | 3,015 | RC | 不要 | 不要 |
| 3 | 屋内運動場 | 2010 | 47 | 40 | 1,503 | | 不要 | 不要 |
| 4 | プール附属室 | 2012 | 50 | 45 | 85 | RC | 不要 | 不要 |
| 5 | 倉庫 | 2012 | 15 | 10 | 40 | W | 不要 | 不要 |

| | | | |
|------|-----------------|------|------|
| 施設名称 | 北会津中学校 | 施設番号 | 3057 |
| 所在地 | 北会津町中荒井2107番地の1 | 施設分類 | 学校 |

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| ■建物基本情報 | | ■施設運営情報 | |
|---------|--|---------|--|

| | | | |
|------|--------------------------|---------------|---------|
| 延床面積 | 6,403.43 m ² | 職員数 | 22.38 人 |
| 敷地面積 | 35,034.00 m ² | うち、正規・任期付・再任用 | 0.38 人 |
| 所有形態 | 市 | 運営形態 | 直営 |
| 所管 | 教育総務課 | 管理者 | 市 |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| ■施設内保有スペース | | ■施設利用・稼働状況 | |
|------------|--|------------|--|

| | | | |
|---------|------|--------------|-------|
| 利用者室数 | 31 室 | 延べ利用者数 | 203 人 |
| その他の諸室数 | 12 室 | 年間実稼働等数 (①) | 30 室 |
| 未利用室等数 | 0 室 | 年間稼働等可能数 (②) | 30 室 |
| 駐車台数 | 18 台 | 稼働率 (①/②) | 100 % |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| ■財産情報 | | ■支出合計 | |
|-------|--|-------|--|

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|-----------|
| 建築時価格 | 1,393,760千 円 | ○支出合計 ※下記は代表項目のみ | 16,219千 円 |
| 再調達価格※③ | 1,393,760千 円 | 光熱水費 | 5,951千 円 |
| 減価償却費 | 30,852千 円 | 修繕費 | 689千 円 |
| 評価額(残存価値)※④ | 1,210,131千 円 | 工事請負費 | 0千 円 |
| 老朽化率(=④/③) | 87 % | その他の需用費 | 0千 円 |
| ■収入合計 | | 委託料 | 3,816千 円 |
| ○収入合計 ※下記は代表項目のみ | 108千 円 | (うち、指定管理委託料) | 0千 円) |
| 使用料 | 3千 円 | 使用料及び賃借料 | 78千 円 |
| 補助金 | 0千 円 | 職員給与(臨時含む) | 2,906千 円 |
| その他収入 | 105千 円 | その他支出 | 2,781千 円 |

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| ■点検報告(建築) | | ■点検報告(設備) | |
|-----------|--|-----------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|------|----|------|------|----|------|----|------|------|
| 建物 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 | 設備 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 |
| | 点検結果 | B | | | | 点検結果 | B | | |
| 消防 | 点検方法 | 消防 | 実施年度 | 2017 | | | | | |
| | 点検結果 | A | | | | | | | |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| ■大規模修繕・改修工事履歴 | | | |
|---------------|--|--|--|

| 実施年度 | 工事種類 | 工事名 | 工事費 |
|------|---------|--------------|-----------|
| #N/A | 修繕・機能改修 | プール新設工事 | 99,757千円 |
| 2012 | 修繕・機能改修 | 外部倉庫新築工事 | 6,899千円 |
| 2012 | 修繕・機能改修 | グラウンド・外構整備工事 | 177,395千円 |

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| ■確認事項 | | ■備考 | |
|-------|--|-----|--|

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| CO2排出量 | | | |
| 施設排出量 | 117,922.00 t | | |
| 単位面積排出量 | 18.42 t/m ² | | |