

■施設写真/地図



■簡易評価

簡易評価結果			方向性		管理評価	高	利用検討	継続保全
			あり方検討			低	あり方検討	更新検討
健全性	安全性	経済性	利用評価	低	高			
C	C	A						
有用性	快適性	利便性						
B	C	D						

■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	歴史民俗資料館	1980	24	-14	82	W	未実施	未実施

施設名称	歴史民俗資料館	施設番号	3066
所在地	北会津町中荒井字中川原48-1	施設分類	博物館等

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	81.81 m ²	職員数	0 人
敷地面積	287.38 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	北会津公民館	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	0 室	延べ利用者数	300 人
その他の諸室数	0 室	年間実稼働等数 (①)	2,000 時間
未利用室等数	1 室	年間稼働等可能数 (②)	0 時間
駐車台数	0 台	稼働率 (①/②)	0 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	7,690千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円
再調達価格※③	7,690千 円	光熱水費	0千 円
減価償却費	0千 円	修繕費	0千 円
評価額 (残存価値) ※④	0千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	0 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	0千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与 (臨時含む)	0千 円
その他収入	0千 円	その他支出	0千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	C				点検結果	C		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量		t	
単位面積排出量	0.00	t/m ²	