


■施設写真/地図



■提供サービス一覧

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|

■ユニバーサルデザイン一覧


|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/㎡)】




【修繕費+工事費(円/㎡)】



【CO2排出量(t/㎡)】



■簡易評価



| 棟番号 | 棟名称<br>※複合施設の場合は室名/用途名 | 建築年  | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m <sup>2</sup> ) | 構造 | 耐震性能 |    |
|-----|------------------------|------|--------|------|-----------------------|----|------|----|
|     |                        |      |        |      |                       |    | 診断   | 補強 |
| 1   | 第15分団上米塚消防屯所           | 1963 | 24     | -30  | 22                    | W  | 不要   | 不要 |

|      |                |      |      |
|------|----------------|------|------|
| 施設名称 | 第15分団上米塚消防屯所   | 施設番号 | 3072 |
| 所在地  | 北会津町上米塚字本村1232 | 施設分類 | 消防施設 |

|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| ■建物基本情報 |  | ■施設運営情報 |  |
|---------|--|---------|--|

|      |                      |               |        |
|------|----------------------|---------------|--------|
| 延床面積 | 22.31 m <sup>2</sup> | 職員数           | 0.01 人 |
| 敷地面積 | m <sup>2</sup>       | うち、正規・任期付・再任用 | 0.01 人 |
| 所有形態 | 市                    | 運営形態          | その他    |
| 所管   | 危機管理課                | 管理者           | 市      |

|            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| ■施設内保有スペース |  | ■施設利用・稼働状況 |  |
|------------|--|------------|--|

|         |   |              |       |
|---------|---|--------------|-------|
| 利用者室数   |   | 延べ利用者数       | 0     |
| その他の諸室数 |   | 年間実稼働等数 (①)  | 365 日 |
| 未利用室等数  |   | 年間稼働等可能数 (②) | 365 日 |
| 駐車台数    | 台 | 稼働率 (①/②)    | 100 % |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| ■財産情報 |  | ■支出合計 |  |
|-------|--|-------|--|

|             |        |              |       |
|-------------|--------|--------------|-------|
| 建築時価格       | 100千 円 | ○支出合計        | 88千 円 |
| 再調達価格※③     | 100千 円 | ※下記は代表項目のみ   |       |
| 減価償却費       | 0千 円   | 光熱水費         | 12千 円 |
| 評価額(残存価値)※④ | 0千 円   | 修繕費          | 円     |
| 老朽化率(=④/③)  | 0 %    | 工事請負費        | 0千 円  |
| ■収入合計       |        | その他の需用費      | 円     |
| ○収入合計       | 0千 円   | 委託料          | 円     |
| ※下記は代表項目のみ  |        | (うち、指定管理委託料) | 円)    |
| 使用料         | 円      | 使用料及び賃借料     | 円     |
| 補助金         | 円      | 職員給与(臨時含む)   | 77千 円 |
| その他収入       | 円      | その他支出        | 1千 円  |

|           |  |  |  |           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| ■点検報告(建築) |  |  |  | ■点検報告(設備) |  |  |  |
|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|

|    |      |    |      |      |    |      |    |      |      |
|----|------|----|------|------|----|------|----|------|------|
| 建物 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 | 設備 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 |
|    | 点検結果 | B  |      |      |    | 点検結果 | B  |      |      |
| 消防 | 点検方法 | 消防 | 実施年度 | 2017 |    |      |    |      |      |
|    | 点検結果 | E  |      |      |    |      |    |      |      |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| ■大規模修繕・改修工事履歴 |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

| 実施年度 | 工事種類 | 工事名 | 工事費 |
|------|------|-----|-----|
|      |      |     |     |

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
| ■確認事項 |  | ■備考 |  |
|-------|--|-----|--|

|         |                       |  |  |
|---------|-----------------------|--|--|
| CO2排出量  |                       |  |  |
| 施設排出量   | 143.00 t              |  |  |
| 単位面積排出量 | 6.41 t/m <sup>2</sup> |  |  |