



■施設写真/地図



■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用評価
	継続保全					
健全性	安全性	経済性	あり方検討	低	低	更新検討
A	B	A				
有用性	快適性	利便性				
A	B	A				

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	河東保健センター	1991	50	23	632	RC	不要	不要

施設名称	河東保健センター	施設番号	4104
所在地	河東町郡山字中子山44	施設分類	保健施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	631.60 m ²	職員数	0.13 人
敷地面積	2,115.06 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.13 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	健康増進課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	7 室	延べ利用者数	4,855 人
その他の諸室数	6 室	年間実稼働等数 (①)	117 日
未利用室等数	0	年間稼働等可能数 (②)	1,638 件
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	7 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	158,000千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	2,698千 円
再調達価格※③	158,000千 円	光熱水費	782千 円
減価償却費	3,160千 円	修繕費	59千 円
評価額 (残存価値) ※④	75,840千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	48 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	642千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	1千 円	(うち、指定管理委託料	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	16千 円
補助金	0千 円	職員給与 (臨時含む)	994千 円
その他収入	1千 円	その他支出	208千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	C		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	B							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	6,941.00 t		
単位面積排出量	10.99 t/m ²		