

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	—	—	—	—	—	—	WC/洋式
—	—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果			方向性	
			利用検討	継続保全
健全性	安全性	経済性	管理評価	高
A	A	B		
有用性	快適性	利便性	低	低
A	A	D		

利用評価

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	機械格納庫(西側)	1988	50	21	90	S	不要	不要
2	機械格納庫(東側)	1997	50	30	78	S	不要	不要

施設名称	八田野機械格納庫	施設番号	4146
所在地	河東町八田字八田野539	施設分類	その他行政系施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	168.40 m ²	職員数	0.01 人
敷地面積	2,124.34 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.01 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	道路維持課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数		延べ利用者数	0 人
その他の諸室数	6 室	年間実稼働等数 (①)	90 日
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	90 日
駐車台数	50 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	18,210千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	133千 円
再調達価格※③	18,210千 円	光熱水費	23千 円
減価償却費	364千 円	修繕費	0千 円
評価額 (残存価値) ※④	9,949千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率 (=④/③)	55 %	その他の需用費	0千 円
■収入合計		委託料	0千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	0千 円
補助金	0千 円	職員給与 (臨時含む)	77千 円
その他収入	0千 円	その他支出	34千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	101.00 t		
単位面積排出量	0.60 t/m ²		