

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|

■ユニバーサルデザイン一覧


|   |   |          |   |   |    |   |   |
|---|---|----------|---|---|----|---|---|
| — | — | 入口<br>80 | — | — | 室内 | — | — |
| — | — | —        | — | — | —  | — | — |

■施設の状況


【稼働率（％）】




【支出+収入（万円/m<sup>2</sup>）】



【修繕費+工事費（円/m<sup>2</sup>）】



【CO2排出量（t/m<sup>2</sup>）】



■簡易評価

|        |      |     |  |      |   |       |      |
|--------|------|-----|--|------|---|-------|------|
| 簡易評価結果 | 方向性  |     |  | 管理評価 | 高 | 利用検討  | 継続保全 |
|        | 継続保全 |     |  |      |   | あり方検討 | 更新検討 |
| 健全性    | 安全性  | 経済性 |  |      |   | 低     | 高    |
| C      | B    | A   |  |      |   |       |      |
| 有用性    | 快適性  | 利便性 |  |      |   | 利用評価  |      |
| A      | B    | A   |  |      |   |       |      |

| 棟番号 | 棟名称<br>※複合施設の場合は室名/用途名 | 建築年  | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (m <sup>2</sup> ) | 構造 | 耐震性能 |     |
|-----|------------------------|------|--------|------|------------------------|----|------|-----|
|     |                        |      |        |      |                        |    | 診断   | 補強  |
| 1   | 詰所                     | 1980 | 22     | -16  | 159                    | W  | 未実施  | 未実施 |

|      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| 施設名称 | 会津庭球場（鶴ヶ城公園） | 施設番号 | 564.5  |
| 所在地  | 追手町178       | 施設分類 | スポーツ施設 |

|         |                       |               |                   |
|---------|-----------------------|---------------|-------------------|
| ■建物基本情報 |                       | ■施設運営情報       |                   |
| 延床面積    | 159.00 m <sup>2</sup> | 職員数           | 0.49 人            |
| 敷地面積    | m <sup>2</sup>        | うち、正規・任期付・再任用 | 0.02 人            |
| 所有形態    | 市                     | 運営形態          | 指定管理              |
| 所管      | 花と緑の課                 | 管理者           | 一般財団法人会津若松市公園緑地協会 |

|            |      |              |           |
|------------|------|--------------|-----------|
| ■施設内保有スペース |      | ■施設利用・稼働状況   |           |
| 利用者室数      | 10 面 | 延べ利用者数       | 7,852 人   |
| その他の諸室数    |      | 年間実稼働等数 (①)  | 3,073 時間  |
| 未利用室等数     |      | 年間稼働等可能数 (②) | 23,327 時間 |
| 駐車台数       | 0 台  | 稼働率 (①/②)    | 13 %      |

|                  |          |                  |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| ■財産情報            |          | ■支出合計            |          |
| 建築時価格            | 9,310千 円 | ○支出合計 ※下記は代表項目のみ | 2,075千 円 |
| 再調達価格※③          | 9,310千 円 | 光熱水費             | 円        |
| 減価償却費            | 0千 円     | 修繕費              | 円        |
| 評価額（残存価値）※④      | 0千 円     | 工事請負費            | 0千 円     |
| 老朽化率（=④/③）       | 0 %      | その他の需用費          | 円        |
| ■収入合計            |          | 委託料              | 1,919千 円 |
| ○収入合計 ※下記は代表項目のみ | 0千 円     | （うち、指定管理委託料      | 0千 円）    |
| 使用料              | 円        | 使用料及び賃借料         | 円        |
| 補助金              | 円        | 職員給与（臨時含む）       | 153千 円   |
| その他収入            | 円        | その他支出            | 4千 円     |

|           |      |    |      |           |    |      |    |      |      |
|-----------|------|----|------|-----------|----|------|----|------|------|
| ■点検報告（建築） |      |    |      | ■点検報告（設備） |    |      |    |      |      |
| 建物        | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017      | 設備 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 |
|           | 点検結果 | B  |      |           |    | 点検結果 | B  |      |      |
| 消防        | 点検方法 | 消防 | 実施年度 | 2017      |    |      |    |      |      |
|           | 点検結果 | E  |      |           |    |      |    |      |      |

| ■大規模修繕・改修工事履歴 |      |     |     |
|---------------|------|-----|-----|
| 実施年度          | 工事種類 | 工事名 | 工事費 |
|               |      |     |     |

|         |                        |     |  |
|---------|------------------------|-----|--|
| ■確認事項   |                        | ■備考 |  |
| CO2排出量  |                        |     |  |
| 施設排出量   | 2,286.00 t             |     |  |
| 単位面積排出量 | 14.38 t/m <sup>2</sup> |     |  |