


■施設写真/地図



■提供サービス一覧


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|

■ユニバーサルデザイン一覧


| | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|---|------------|----------|
| 入口 ゆるやか | 入口 ゆるやか | 入口 80 | — | — | 室内 ゆるやか | WC 洋式 |
| WC 多目的 | — | WC | — | — | — | — |

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

| | | | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|---|------|------|
| 簡易評価結果 | 方向性 | | | 管理評価 | 高 | 利用検討 | 継続保全 |
| | 更新検討 | | | | | | |
| 健全性 | 安全性 | 経済性 | 低 | 高 | 低 | 高 | |
| D | A | A | | | | | |
| 有用性 | 快適性 | 利便性 | 利用評価 | | | | |
| A | A | A | | | | | |

| 棟番号 | 棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名 | 建築年 | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m ²) | 構造 | 耐震性能 | |
|-----|------------------------|------|--------|------|-----------------------|----|------|-----|
| | | | | | | | 診断 | 補強 |
| 1 | 四阿 | 1966 | 15 | -36 | 30 | W | 未実施 | 未実施 |
| 2 | 公衆便所 | 1998 | 15 | -5 | 115 | W | 不要 | 不要 |
| 3 | 公衆便所 | 1994 | 15 | -9 | 68 | W | 不要 | 不要 |
| 4 | 公衆便所 | 1995 | 15 | -8 | 86 | W | 不要 | 不要 |

| | | | |
|------|--------|------|-----|
| 施設名称 | 鶴ヶ城公園 | 施設番号 | 564 |
| 所在地 | 追手町176 | 施設分類 | 公園 |

| | | | |
|---------|---------------------------|---------------|-------|
| ■建物基本情報 | | ■施設運営情報 | |
| 延床面積 | 298.51 m ² | 職員数 | 0.5 人 |
| 敷地面積 | 373,000.00 m ² | うち、正規・任期付・再任用 | 0.5 人 |
| 所有形態 | 市 | 運営形態 | 直営 |
| 所管 | 花と緑の課 | 管理者 | 市 |

| | | | |
|------------|-----|--------------|-------------|
| ■施設内保有スペース | | ■施設利用・稼働状況 | |
| 利用者室数 | | 延べ利用者数 | 1,086,104 人 |
| その他の諸室数 | | 年間実稼働等数 (①) | 365 日 |
| 未利用室等数 | | 年間稼働等可能数 (②) | 365 日 |
| 駐車台数 | 0 台 | 稼働率 (①/②) | 100 % |

| | | | |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| ■財産情報 | | ■支出合計 | |
| 建築時価格 | 156,940千 円 | ○支出合計 ※下記は代表項目のみ | 28,318千 円 |
| 再調達価格※③ | 156,940千 円 | 光熱水費 | 円 |
| 減価償却費 | 0千 円 | 修繕費 | 100千 円 |
| 評価額(残存価値)※④ | 0千 円 | 工事請負費 | 638千 円 |
| 老朽化率(=④/③) | 0 % | その他の需用費 | 円 |
| ■収入合計 | | 委託料 | 23,685千 円 |
| ○収入合計 ※下記は代表項目のみ | 0千 円 | (うち、指定管理委託料) | 円) |
| 使用料 | 円 | 使用料及び賃借料 | 円 |
| 補助金 | 円 | 職員給与(臨時含む) | 3,823千 円 |
| その他収入 | 円 | その他支出 | 74千 円 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|----|------|-----------|----|------|----|------|------|
| ■点検報告(建築) | | | | ■点検報告(設備) | | | | | |
| 建物 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 | 設備 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 |
| | 点検結果 | A | | | | 点検結果 | A | | |
| 消防 | 点検方法 | 消防 | 実施年度 | 2017 | | | | | |
| | 点検結果 | E | | | | | | | |

| ■大規模修繕・改修工事履歴 | | | |
|---------------|------|-----|-----|
| 実施年度 | 工事種類 | 工事名 | 工事費 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------------------------|-----|--|
| ■確認事項 | | ■備考 | |
| CO2排出量 | | | |
| 施設排出量 | 4,291.00 t | | |
| 単位面積排出量 | 14.37 t/m ² | | |