

■施設写真/地図







■提供サービス一覧

—	—	—	—	—	お梅やみ
---	---	---	---	---	------

■ユニバーサルデザイン一覧

—	—	入口 80	—	—	室内	—	WC 洋式
—	—	—	—	—	P	—	—

■施設の状況



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用検討	継続保全
	継続保全					あり方検討	更新検討
健全性	安全性	経済性	低	利用評価	低	高	高
C	A	A					
有用性	快適性	利便性					
A	A	B					

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	休憩所	1973	41	-4	108	CB	未実施	未実施
2	四阿	1973	15	-30	20	W	未実施	未実施
3	納骨堂	2009	38	29	197	RC	不要	不要

施設名称	大塚山墓園	施設番号	568
所在地	一箕町大字八幡字北滝沢1	施設分類	公園

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	325.19 m <sup>2</sup>	職員数	1.3 人
敷地面積	89,100.00 m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	1.3 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	花と緑の課	管理者	市

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	4,629 区画	延べ利用者数	3,812 区画
その他の諸室数		年間実稼働等数 (①)	3,812 区画
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	4,629 区画
駐車台数	10 台	稼働率 (①/②)	82 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	73,090千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	30,463千 円
再調達価格※③	73,090千 円	光熱水費	496千 円
減価償却費	1,616千 円	修繕費	346千 円
評価額 (残存価値) ※④	46,922千 円	工事請負費	9,094千 円
老朽化率 (=④/③)	64 %	その他の需用費	円
■収入合計		委託料	8,304千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	30,403千 円	(うち、指定管理委託料)	円)
使用料	30,403千 円	使用料及び賃借料	円
補助金	円	職員給与 (臨時含む)	9,940千 円
その他収入	円	その他支出	2,284千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)			
------------	--	--	--	------------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費
2017	修繕	大塚山墓園墓地増設外工事	6,177千円

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量	17,488.00 t		
単位面積排出量	53.78 t/m <sup>2</sup>		