

■施設写真/地図







■提供サービス一覧

—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧

—	入口 ゆるやか	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況



■簡易評価

簡易評価結果			方向性	
			高	低
健全性			利用検討	継続保全
安全性			あり方検討	更新検討
経済性				
有用性			管理評価	
快適性			低	高
利便性			利用評価	
A			A	
A			A	
C			C	

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	会津能楽堂	2009	30	22	238	W	不要	不要

施設名称	会津能楽堂	施設番号	5989
所在地	城東町14-52	施設分類	文化施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	238.47 m ²	職員数	0.23 人
敷地面積	1,132.17 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.23 人
所有形態	市	運営形態	指定管理
所管	文化課	管理者	公益財団法人会津若松文化振興財団

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	2 室	延べ利用者数	2,828 人
その他の諸室数	2 室	年間実稼働等数 (①)	109 日
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	308 日
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	35 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	105,000千 円	○支出合計	2,711千 円
再調達価格※③	105,000千 円	※下記は代表項目のみ	
減価償却費	3,570千 円	光熱水費	0千 円
評価額 (残存価値) ※④	80,010千 円	修繕費	円
老朽化率 (=④/③)	76 %	工事請負費	0千 円
■収入合計		その他の需用費	円
○収入合計	0千 円	委託料	913千 円
※下記は代表項目のみ		(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	0千 円	使用料及び賃借料	円
補助金	円	職員給与 (臨時含む)	1,759千 円
その他収入	円	その他支出	39千 円

■点検報告 (建築)				■点検報告 (設備)			
------------	--	--	--	------------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量		t	
単位面積排出量	0.00	t/m ²	