

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果	方向性			管理評価	高	利用評価	
	継続保全						
健全性	安全性	経済性	あり方検討	低	更新検討	低	
A	A	A					
有用性	快適性	利便性					高
A	A	A					高

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	謹教コミュニティセンター	1999	50	32	245	RC	不要	不要

施設名称	夜間急病センター	施設番号	5990
所在地	山鹿町1番22号	施設分類	医療施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	243.36 m ²	職員数	0.48 人
敷地面積	449.06 m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.48 人
所有形態	市	運営形態	直営
所管	健康増進課	管理者	市長

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	3 室	延べ利用者数	3,515 人
その他の諸室数	2 室	年間実稼働等数 (①)	2,053 時間
未利用室等数	0	年間稼働等可能数 (②)	2,008 時間
駐車台数	20 台	稼働率 (①/②)	102 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	87,910千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	37,801千 円
再調達価格※③	87,910千 円	光熱水費	3,066千 円
減価償却費	1,758千 円	修繕費	88千 円
評価額(残存価値)※④	58,021千 円	工事請負費	205千 円
老朽化率(=④/③)	66 %	その他の需用費	1,480千 円
■収入合計		委託料	26,831千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	31,697千 円	(うち、指定管理委託料	1,480千 円)
使用料	31,692千 円	使用料及び賃借料	727千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	3,671千 円
その他収入	5千 円	その他支出	1,738千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	B							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	13,781.00 t		
単位面積排出量	56.63 t/m ²		