



■施設写真/地図




■簡易評価



■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m²)】



【修繕費+工事費 (円/m²)】



【CO2排出量 (t/m²)】



棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	松長第二こどもクラブ	1991	34	8	72	RC	不要	不要

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	72.00 m ²	職員数	0.0952 人
敷地面積	m ²	うち、正規・任期付・再任用	人
所有形態	市	運営形態	委託
所管	こども保育課	管理者	南町保育会

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	1 室	延べ利用者数	9,114 人
その他の諸室数	0 室	年間実稼働等数 (①)	40 人
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	40 人
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	円	○支出合計	12,317千 円
再調達価格※③	円	<small>※下記は代表項目のみ</small>	
減価償却費	円	光熱水費	円
評価額(残存価値)※④	円	修繕費	7千 円
老朽化率(=④/③)	%	工事請負費	0千 円
■収入合計		その他の需用費	円
○収入合計	7,494千 円	委託料	11,558千 円
<small>※下記は代表項目のみ</small>		(うち、指定管理委託料	円)
使用料	1,356千 円	使用料及び賃借料	円
補助金	6,138千 円	職員給与(臨時含む)	728千 円
その他収入	円	その他支出	24千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	B							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量	1,448.00 t		
単位面積排出量	20.11 t/m ²		