



■施設写真/地図



■提供サービス一覧




■ユニバーサルデザイン一覧




■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m<sup>2</sup>)】



【修繕費+工事費 (円/m<sup>2</sup>)】



【CO2排出量 (t/m<sup>2</sup>)】



■簡易評価

簡易評価結果			方向性		管理評価
			更新検討	継続保全	
健全性	安全性	経済性	あり方検討	更新検討	利用評価
A	B	D			
有用性	快適性	利便性			
A	B	A			

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	一箕第一こどもクラブ	1979	34	-5	68	RC	実施済み	実施済み

施設名称	一箕第一こどもクラブ	施設番号	600008
所在地	山見町220	施設分類	幼児・児童施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	67.50 m <sup>2</sup>	職員数	0.0952 人
敷地面積	m <sup>2</sup>	うち、正規・任期付・再任用	人
所有形態	市	運営形態	委託
所管	こども保育課	管理者	会津若松保育協会

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	1 室	延べ利用者数	7,420 人
その他の諸室数	0 室	年間実稼働等数 (①)	40 人
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	40 人
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	円	○支出合計	※下記は代表項目のみ	13,055千 円
再調達価格※③	円	光熱水費		円
減価償却費	円	修繕費		円
評価額(残存価値)※④	円	工事請負費		688千 円
老朽化率(=④/③)	%	その他の需用費		円
■収入合計		委託料		11,562千 円
○収入合計	※下記は代表項目のみ	(うち、指定管理委託料)		円)
使用料	1,771千 円	使用料及び賃借料		円
補助金	6,138千 円	職員給与(臨時含む)		728千 円
その他収入	円	その他支出		77千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	B							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量	1,943.00 t		
単位面積排出量	28.79 t/m <sup>2</sup>		