

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|

■ユニバーサルデザイン一覧


|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

■施設の状況

【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/㎡)】



【修繕費+工事費(円/㎡)】



【CO2排出量(t/㎡)】



■簡易評価

|        |     |     |      |       |      |
|--------|-----|-----|------|-------|------|
| 簡易評価結果 |     |     | 方向性  |       |      |
|        |     |     | 継続保全 |       |      |
| 健全性    | 安全性 | 経済性 | 管理評価 | 利用検討  | 継続保全 |
| A      | B   | A   |      | あり方検討 | 更新検討 |
| 有用性    | 快適性 | 利便性 | 利用評価 | 低     | 高    |
| C      | B   | A   |      | 低     | 高    |

| 棟番号 | 棟名称<br>※複合施設の場合は室名/用途名 | 建築年  | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m <sup>2</sup> ) | 構造 | 耐震性能 |    |
|-----|------------------------|------|--------|------|-----------------------|----|------|----|
|     |                        |      |        |      |                       |    | 診断   | 補強 |
| 1   | 第13分団基幹消防屯所            | 2015 | 24     | 22   | 79                    | W  | 不要   | 不要 |

|      |                 |      |      |
|------|-----------------|------|------|
| 施設名称 | 第13分団基幹消防屯所     | 施設番号 | 6353 |
| 所在地  | 東山町大字石山字院内419-1 | 施設分類 | 消防施設 |

|         |                      |               |        |
|---------|----------------------|---------------|--------|
| ■建物基本情報 |                      | ■施設運営情報       |        |
| 延床面積    | 79.49 m <sup>2</sup> | 職員数           | 0.01 人 |
| 敷地面積    | m <sup>2</sup>       | うち、正規・任期付・再任用 | 0.01 人 |
| 所有形態    | 市                    | 運営形態          | その他    |
| 所管      | 危機管理課                | 管理者           | 市      |

|            |   |              |       |
|------------|---|--------------|-------|
| ■施設内保有スペース |   | ■施設利用・稼働状況   |       |
| 利用者室数      |   | 延べ利用者数       | 0     |
| その他の諸室数    |   | 年間実稼働等数 (①)  | 365 日 |
| 未利用室等数     |   | 年間稼働等可能数 (②) | 365 日 |
| 駐車台数       | 台 | 稼働率 (①/②)    | 100 % |

|                  |           |                  |        |
|------------------|-----------|------------------|--------|
| ■財産情報            |           | ■支出合計            |        |
| 建築時価格            | 39,880千 円 | ○支出合計 ※下記は代表項目のみ | 162千 円 |
| 再調達価格※③          | 39,880千 円 | 光熱水費             | 72千 円  |
| 減価償却費            | 1,675千 円  | 修繕費              | 円      |
| 評価額 (残存価値) ※④    | 38,205千 円 | 工事請負費            | 0千 円   |
| 老朽化率 (=④/③)      | 96 %      | その他の需用費          | 円      |
| ■収入合計            |           | 委託料              | 円      |
| ○収入合計 ※下記は代表項目のみ | 0千 円      | (うち、指定管理委託料)     | 円)     |
| 使用料              | 円         | 使用料及び賃借料         | 円      |
| 補助金              | 円         | 職員給与 (臨時含む)      | 77千 円  |
| その他収入            | 円         | その他支出            | 15千 円  |

|            |      |    |      |            |    |      |    |      |      |
|------------|------|----|------|------------|----|------|----|------|------|
| ■点検報告 (建築) |      |    |      | ■点検報告 (設備) |    |      |    |      |      |
| 建物         | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017       | 設備 | 点検方法 | 簡易 | 実施年度 | 2017 |
|            | 点検結果 | B  |      |            |    | 点検結果 | B  |      |      |
| 消防         | 点検方法 | 消防 | 実施年度 | 2017       |    |      |    |      |      |
|            | 点検結果 | E  |      |            |    |      |    |      |      |

| ■大規模修繕・改修工事履歴 |      |     |     |
|---------------|------|-----|-----|
| 実施年度          | 工事種類 | 工事名 | 工事費 |
|               |      |     |     |

|         |                       |     |  |
|---------|-----------------------|-----|--|
| ■確認事項   |                       | ■備考 |  |
| CO2排出量  |                       |     |  |
| 施設排出量   | 509.00 t              |     |  |
| 単位面積排出量 | 6.40 t/m <sup>2</sup> |     |  |