


■施設写真/地図



■簡易評価



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	入口 80	—	—	室内	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の状況


【稼働率（％）】




【支出+収入（万円/m²）】



【修繕費+工事費（円/m²）】



【CO2排出量（t/m²）】



棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	公衆便所	1982	38	3	21	RC	不要	不要
2	倉庫	1983	31	-3	99	S	不要	不要
3	倉庫	1982	31	-4	35	S	不要	不要

施設名称	多目的広場（鶴ヶ城公園）	施設番号	797
所在地	城東町8	施設分類	公園

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	154.76 m ²	職員数	0 人
敷地面積	m ²	うち、正規・任期付・再任用	0 人
所有形態	市	運営形態	指定管理
所管	花と緑の課	管理者	一般財団法人会津若松市公園緑地協会

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数		延べ利用者数	人
その他の諸室数		年間実稼働等数 (①)	365 日
未利用室等数		年間稼働等可能数 (②)	365 日
駐車台数	50 台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	10,108千 円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	525千 円
再調達価格※③	10,108千 円	光熱水費	円
減価償却費	214千 円	修繕費	円
評価額（残存価値）※④	651千 円	工事請負費	0千 円
老朽化率（=④/③）	6 %	その他の需用費	円
■収入合計		委託料	525千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円	（うち、指定管理委託料	0千 円）
使用料	円	使用料及び賃借料	円
補助金	円	職員給与（臨時含む）	0千 円
その他収入	円	その他支出	1千 円

■点検報告（建築）				■点検報告（設備）					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	B				点検結果	B		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	E							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	2,225.00 t		
単位面積排出量	14.38 t/m ²		