


■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	入口 ゆるやか	入口 80	—	—	室内	—	WC 洋式
—	—	—	—	—	—	AED	—

■施設の状況


【稼働率 (%)】




【支出+収入 (万円/m²)】



【修繕費+工事費 (円/m²)】



【CO2排出量 (t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果			方向性	
			高	低
管理評価			利用検討	継続保全
			あり方検討	更新検討
利用評価			低	高
			方向性	
健全性	安全性	経済性	高	
A	A	A	低	
有用性	快適性	利便性	高	
A	A	B	低	

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積 (m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	栄町第三庁舎	1956	50	-11	371	RC	○	○

施設名称	栄町第三庁舎	施設番号	800004
所在地	栄町2-4	施設分類	庁舎等

■建物基本情報		■施設運営情報	
延床面積	370.83 m ²	職員数	0.1 人
敷地面積	m ²	うち、正規・任期付・再任用	0.1 人
所有形態	NTT東日本一福島	運営形態	直営
所管	総務課	管理者	NTT東日本一福島

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
利用者室数	1 室	延べ利用者数	0 人
その他の諸室数	2 室	年間実稼働等数 (①)	244 日
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	244 日
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	100 %

■財産情報		■支出合計	
建築時価格	円	○支出合計 ※下記は代表項目のみ	9,387千 円
再調達価格※③	円	光熱水費	0千 円
減価償却費	円	修繕費	0千 円
評価額(残存価値)※④	円	工事請負費	0千 円
老朽化率(=④/③)	%	その他の需用費	円
■収入合計		委託料	0千 円
○収入合計 ※下記は代表項目のみ	0千 円	(うち、指定管理委託料)	0千 円)
使用料	円	使用料及び賃借料	7,992千 円
補助金	0千 円	職員給与(臨時含む)	765千 円
その他収入	円	その他支出	631千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)					
建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
CO2排出量			
施設排出量	t		
単位面積排出量	0.00 t/m ²		