

■施設写真/地図



■提供サービス一覧


—	子育て	—	—	—	—
---	-----	---	---	---	---

■ユニバーサルデザイン一覧


—	—	入口 80	—	—	室内	—	WC 洋式
W 多目的	—	—	—	—	—	—	AED

■施設の状況


【稼働率(%)】




【支出+収入(万円/m²)】



【修繕費+工事費(円/m²)】



【CO2排出量(t/m²)】



■簡易評価

簡易評価結果			方向性		管理評価	利用評価
			健全性	安全性		
A	A	C	あり方検討	更新検討	高	低
有用性	快適性	利便性	利用検討	継続保全		
B	A	A	低	高	低	高

棟番号	棟名称 ※複合施設の場合は室名/用途名	建築年	法定耐用年数	残存年数	延床面積(m ²)	構造	耐震性能	
							診断	補強
1	小金井第一こどもクラブ	2015	0		100	S	不要	不要
2	小金井第一こどもクラブ	2015	0		100	S	不要	不要
3	小金井第一こどもクラブ	2015	0		100	S	不要	不要
4	小金井第一こどもクラブ	2015	0		100	S	不要	不要

施設名称	小金井第一こどもクラブ	施設番号	900011
所在地	門田町大字日吉字笹籠田1-1	施設分類	幼児・児童施設

■建物基本情報		■施設運営情報	
---------	--	---------	--

延床面積	401.88 m ²	職員数	0.0952 人
敷地面積	m ²	うち、正規・任期付・再任用	人
所有形態	個人	運営形態	委託
所管	こども保育課	管理者	会津NPOセンター

■施設内保有スペース		■施設利用・稼働状況	
------------	--	------------	--

利用者室数	2 室	延べ利用者数	23,620 人
その他の諸室数	3 室	年間実稼働等数 (①)	129 人
未利用室等数	0 室	年間稼働等可能数 (②)	144 人
駐車台数	台	稼働率 (①/②)	90 %

■財産情報		■支出合計	
-------	--	-------	--

建築時価格	円	○支出合計	※下記は代表項目のみ	46,628千 円
再調達価格※③	円	光熱水費		円
減価償却費	円	修繕費		円
評価額(残存価値)※④	円	工事請負費		0千 円
老朽化率(=④/③)	%	その他の需用費		円
■収入合計		委託料		43,260千 円
○収入合計	※下記は代表項目のみ	(うち、指定管理委託料		円)
使用料	5,458千 円	使用料及び賃借料		2,640千 円
補助金	11,537千 円	職員給与(臨時含む)		728千 円
その他収入	円	その他支出		0千 円

■点検報告(建築)				■点検報告(設備)			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

建物	点検方法	簡易	実施年度	2017	設備	点検方法	簡易	実施年度	2017
	点検結果	A				点検結果	A		
消防	点検方法	消防	実施年度	2017					
	点検結果	A							

■大規模修繕・改修工事履歴			
---------------	--	--	--

実施年度	工事種類	工事名	工事費

■確認事項		■備考	
-------	--	-----	--

CO2排出量			
施設排出量		t	
単位面積排出量	0.00	t/m ²	